













## VERKLARING

-  Herstellen bandenlijn, inclusief kolken
-  Herstellen moolgoot, inclusief kolken
-  Herstellen uitstaptegels, vervangen met tegel 500x500 mm
-  Herstellen rijweg van asfaltverharding, deklaag en scheuren
-  Herstellen rijweg van straatsteenverharding
-  Herstraten parkeervak van straatsteenverharding
-  Herstraten voetpad van tegelverharding
-  Herstellen voetpad van halfverharding
-  Verwijderen verharding
-  Percentage te verbeteren verharding
-  Locatie herinrichting, in onderzoek



Makkelijk in meters, maar anders aangegeven  
 Metreerlijnen in millimeters  
 Hoogtepunten in meters t.o.v. N.A.P.

**GEMEENTE ZEEWOLDE**  
**INTEGRAAL WIKONDERHOUD NOORD, FASE 1**  
 INVENTARISATIE VERHARDINGEN  
 Situatie Gelderseweg - Bolhaven



Projectnummer	350877	Project	INTEGRAAL WIKONDERHOUD NOORD, FASE 1
Opdrachtgever	Gemeente Zeevolde	Opdracht	INVENTARISATIE VERHARDINGEN
Projectleider	350877-2016-10-24	Projectleider	CI
Uitvoerder	24-10-2016	Uitvoerder	VO
Beleidsmedewerker	AI	Beleidsmedewerker	HOUTEN
Beleidsmedewerker	AI	Beleidsmedewerker	KJ
Beleidsmedewerker	AI	Beleidsmedewerker	KJ